

2024年4月受付分

2024年5月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
53	2024/4/1 17:49	舟原町	側溝の破損	対応済
54	2024/4/2 7:37	東幸町	穴が開いている	対応済
55	2024/4/2 7:54	旭本町	穴が開いている	対応済
67	2024/4/2 13:15	豊栄町	側溝の破損	対応中
214	2024/4/5 9:00	中浜町	段差・凹みがある	対応済
217	2024/4/5 9:13	大岩町	段差・凹みがある	対応済
244	2024/4/5 13:28	前芝町	ガードレール等の破損	依頼
245	2024/4/5 13:30	草間町	穴が開いている	対応済
246	2024/4/5 13:31	向草間町	穴が開いている	対応済
258	2024/4/6 9:00	東幸町	穴が開いている	対応済
259	2024/4/6 12:16	佐藤3丁目	穴が開いている	対応済
260	2024/4/6 14:46	南松山町	穴が開いている	対応済
261	2024/4/6 14:53	山田三番町	穴が開いている	対応済
262	2024/4/7 11:46	中浜町	段差・凹みがある	対応済
263	2024/4/7 13:01	小浜町	穴が開いている	依頼
264	2024/4/7 13:35	小浜町	側溝の破損	依頼
265	2024/4/7 14:06	西高師町	ポットホール	対応済
362	2024/4/9 10:55	石巻萩平町	不法投棄あり	対応済
367	2024/4/9 11:28	南牛川1丁目	側溝の破損	対応済
405	2024/4/10 8:07	大岩町	道路標識の破損	依頼
503	2024/4/11 15:07	羽田町	草木が出て通りにくい	依頼
509	2024/4/11 17:28	西七根町	草木が出て通りにくい	対応中
548	2024/4/12 10:56	杉山町	穴が開いている	対応済
551	2024/4/12 11:06	老津町	穴が開いている	対応済
557	2024/4/12 11:35	大岩町	カーブミラー方向修正	経過観察
582	2024/4/13 10:15	春日町2丁目	カーブミラー方向修正	対応済
583	2024/4/13 11:57	西高師町	側溝の破損	対応済

584	2024/4/15 8:03	西小鷹野 4 丁目	側溝の破損	対応済
674	2024/4/16 11:12	大岩町	草木が出て通りにくい	経過観察
688	2024/4/16 14:27	西岩田 5 丁目	ガードレール等の破損	対応済
703	2024/4/17 6:30	東脇 3 丁目	段差・凹みがある	経過観察
730	2024/4/17 12:10	大岩町	カーブミラー方向修正	経過観察
731	2024/4/17 12:20	向山町	穴が開いている	対応済
732	2024/4/17 12:25	八町通 5 丁目	穴が開いている	工事対応予定
799	2024/4/18 16:04	西高師町	側溝の破損	対応済
800	2024/4/18 16:06	西高師町	側溝の破損	対応済
865	2024/4/20 9:52	東田町	穴が開いている	対応済
866	2024/4/20 10:07	東田町	穴が開いている	対応済
867	2024/4/21 10:25	多米東町 1 丁目	穴が開いている	依頼
868	2024/4/21 20:34	小畷町	側溝の破損	対応中
1013	2024/4/24 12:43	八町通 4 丁目	草木が出て通りにくい	対応済
1021	2024/4/24 13:59	東小池町	穴が開いている	対応済
1022	2024/4/24 14:01	東小池町	穴が開いている	対応済
1023	2024/4/24 14:02	東小池町	穴が開いている	対応済
1052	2024/4/24 18:02	鍛冶町	穴が開いている	対応済
1089	2024/4/25 16:51	駒形町	穴が開いている	対応済
1090	2024/4/25 16:53	駒形町	穴が開いている	対応済
1091	2024/4/25 18:06	高師石塚町	穴が開いている	対応済
1093	2024/4/26 8:45	萱町	道路標識の破損	対応済
1095	2024/4/26 8:47	萱町	道路標識の破損	依頼
1108	2024/4/26 10:23	吉前町	穴が開いている	対応済
1142	2024/4/27 15:23	向山大池町	草木が出て通りにくい	依頼
1143	2024/4/29 11:57	牛川通 1 丁目	穴が開いている	依頼