2024年6月受付分

2025年4月時点

				2023年4月时息
番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
2482	2024/6/2 12:41	三ノ輪町2丁目	穴が開いている	対応済
2609	2024/6/4 20:28	東高田町	段差・凹みがある	対応済
2635	2024/6/5 12:31	大岩町	段差・凹みがある	対応済
2636	2024/6/5 12:33	大岩町	草木が出て通りにくい	対応済
2658	2024/6/5 15:23	佐藤1丁目	道路標識の破損	依頼
2760	2024/6/7 11:31	広小路3丁目	段差・凹みがある	対応済
2785	2024/6/7 15:23	つつじが丘3丁目	道路標識の破損	依頼
2805	2024/6/8 14:42	東高田町	道路標識の破損	依頼
2806	2024/6/8 15:21	東高田町	道路標識の破損	依頼
2872	2024/6/10 17:16	西高師町	穴が開いている	対応済
2929	2024/6/11 20:52	八町通4丁目	段差・凹みがある	依頼
2939	2024/6/12 10:09	大井町	道路標識の破損	依頼
3079	2024/6/15 17:58	西高師町	段差・凹みがある	対応しない
3225	2024/6/19 16:32	大岩町	段差・凹みがある	対応済
3276	2024/6/20 17:47	駒形町	草木が出て通りにくい	依頼
3344	2024/6/21 16:59	西高師町	側溝の破損	対応しない
3348	2024/6/21 17:10	佐藤5丁目	草木が出て通りにくい	依頼
3349	2024/6/21 18:05	野依町	ガードレール等の破損	依頼
3350	2024/6/22 6:36	向山町	穴が開いている	対応済
3351	2024/6/22 6:45	向山町	ガードレール等の破損	対応済
3352	2024/6/23 14:36	松井町	草木が出て通りにくい	対応済
3353	2024/6/23 21:43	松井町	段差・凹みがある	対応済
3354	2024/6/24 6:10	松井町	穴が開いている	対応済
3370	2024/6/24 10:33	大岩町	穴が開いている	依頼
3410	2024/6/24 17:42	野依町	穴が開いている	対応済
3413	2024/6/25 8:33	前芝町	ガードレール等の破損	依頼
3586	2024/6/27 19:02	羽根井本町	段差・凹みがある	対応済

3647	2024/6/28 16:19	中浜町	側溝の破損	対応済
3648	2024/6/28 16:20	神ノ輪町	草木が出て通りにくい	経過観察
3650	2024/6/28 16:24	神ノ輪町	草木が出て通りにくい	依頼
3652	2024/6/29 13:36	上伝馬町	段差・凹みがある	対応済