

2025年1月受付分

2025年4月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
10757	2025/1/2 15:35	花田一番町	穴が開いている	依頼
10758	2025/1/2 16:11	花田町	穴が開いている	対応済
10803	2025/1/6 18:49	南大清水町	穴が開いている	対応済
10804	2025/1/6 18:51	南大清水町	穴が開いている	対応済
10885	2025/1/8 16:48	高師町	草木が出て通りにくい	対応済
10887	2025/1/9 8:55	二川町	カーブミラー方向修正	対応済
10896	2025/1/9 10:41	明海町	穴が開いている	対応済
10900	2025/1/9 13:19	旭町	カーブミラー方向修正	工事対応予定
10902	2025/1/9 13:25	旭本町	カーブミラー方向修正	依頼
10913	2025/1/9 15:12	石巻本町	道路標識の破損	依頼
10962	2025/1/13 19:03	船渡町	穴が開いている	対応済
11001	2025/1/14 14:10	旭本町	穴が開いている	依頼
11010	2025/1/14 15:20	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
11011	2025/1/14 15:21	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
11012	2025/1/14 15:24	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
11021	2025/1/15 9:44	神野新田町	側溝の破損	対応済
11026	2025/1/15 11:06	駒形町	道路標識の破損	対応しない
11085	2025/1/16 15:25	佐藤 4 丁目	穴が開いている	依頼
11127	2025/1/17 15:26	佐藤 1 丁目	穴が開いている	対応済
11167	2025/1/20 12:34	植田町	側溝の破損	対応済
11177	2025/1/20 15:25	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
11216	2025/1/22 10:19	野田町	穴が開いている	対応済
11221	2025/1/22 12:34	西岩田 2 丁目	草木が出て通りにくい	依頼
11236	2025/1/22 16:27	東高田町	穴が開いている	対応済
11237	2025/1/22 16:40	三ノ輪町 2 丁目	道路標識の破損	依頼
11269	2025/1/20 12:34	植田町	側溝の破損	対応済
11317	2025/1/25 15:42	松井町	段差・凹みがある	対応済

11318	2025/1/25 15:48	松井町	段差・凹みがある	依頼
11322	2025/1/27 9:22	瓦町	道路標識の破損	対応済
11323	2025/1/27 9:24	瓦町	段差・凹みがある	依頼
11324	2025/1/27 9:26	瓦町	段差・凹みがある	依頼
11461	2025/1/30 13:36	関屋町	カーブミラー方向修正	依頼
11462	2025/1/30 13:38	札木町	カーブミラー方向修正	依頼
11466	2025/1/30 14:14	札木町	カーブミラー方向修正	依頼
11502	2025/1/31 14:52	野依台 1 丁目	段差・凹みがある	依頼