

2026年4月受付分

2026年5月時点

| 番号 | 受付年月日 | 場所 | 要望内容 | 対応状況 |
|-----|-----------------|---------|------------|----------------------|
| - | - | - | - | - |
| 27 | 2026/4/2 6:44 | 牟呂外神町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 34 | 2026/4/2 9:16 | 松井町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 95 | 2026/4/3 8:17 | 旭本町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 96 | 2026/4/3 8:18 | 八町通4丁目 | 段差・凹みがある | 公園緑地課へ依頼 |
| 98 | 2026/4/3 8:36 | 牟呂外神町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 152 | 2026/4/4 23:36 | 前田南町2丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 153 | 2026/4/5 9:44 | 寺沢町 | 穴が空いている | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 154 | 2026/4/5 16:50 | 西高師町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 155 | 2026/4/5 17:22 | 向山町 | 段差・凹みがある | 経過観察 |
| 196 | 2026/4/6 20:39 | 曙町 | ガードレール等の破損 | 対応済 |
| 245 | 2026/4/7 14:56 | 富士見台4丁目 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 268 | 2026/4/8 9:55 | 野依町 | ガードレール等の破損 | 【対応しない】異常が確認できなかったもの |
| 304 | 2026/4/9 8:46 | 明海町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 314 | 2026/4/9 11:04 | 芦原町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 315 | 2026/4/9 11:09 | 芦原町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 353 | 2026/4/9 20:45 | 大村町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 366 | 2026/4/10 11:00 | 下地町 | 側溝の破損 | 【対応しない】場所・内容が不明なもの |
| 393 | 2026/4/10 18:29 | 駒形町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 394 | 2026/4/11 11:50 | 中浜町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 395 | 2026/4/12 7:34 | 小島町 | 草木が出てとりにくい | 土木管理課へ依頼 |
| 396 | 2026/4/12 17:57 | 平川南町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 397 | 2026/4/12 19:11 | 小松町 | 穴が空いている | 対応済 |

| | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|----------|
| 398 | 2026/4/13 7:37 | 東大清水町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 442 | 2026/4/13 10:55 | 野依町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 443 | 2026/4/13 10:55 | 野依町 | 段差・凹みがある | 対応中 |
| 444 | 2026/4/13 11:01 | 野依町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 451 | 2026/4/13 11:21 | 大崎町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 473 | 2026/4/13 14:01 | 富士見台 6 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 481 | 2026/4/13 14:28 | 前芝町 | ガードレール等の破損 | 豊橋警察署へ依頼 |
| 503 | 2026/4/13 16:50 | 寺沢町 | カーブミラー方向修正 | 対応済 |
| 510 | 2026/4/14 9:17 | 平川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 603 | 2026/4/15 14:54 | 三ノ輪町 5 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 622 | 2026/4/16 8:15 | つつじが丘 3 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 666 | 2026/4/16 18:03 | 上野町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 674 | 2026/4/17 9:43 | 広小路 1 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 710 | 2026/4/18 7:13 | 新栄町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 711 | 2026/4/19 11:38 | 老津町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 748 | 2026/4/20 13:06 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 790 | 2026/4/21 10:42 | 神ノ輪町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 792 | 2026/4/21 10:44 | 神ノ輪町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 860 | 2026/4/22 11:52 | 広小路 1 丁目 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 863 | 2026/4/22 12:33 | 岩田町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 864 | 2026/4/22 12:34 | 中岩田 1 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 865 | 2026/4/22 12:35 | 中岩田 1 丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 972 | 2026/4/24 7:38 | 神野新田町 | 段差・凹みがある | 公園緑地課へ依頼 |
| 973 | 2026/4/24 7:43 | 高洲町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 974 | 2026/4/24 8:29 | 下五井町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1002 | 2026/4/24 11:03 | 野黒町 | 穴が空いている | 対応済 |

| | | | | |
|------|-----------------|--------|-------------|------------------|
| 1054 | 2026/4/24 17:36 | 東岩田4丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1057 | 2026/4/25 16:26 | 高塚町 | 草木が出てとおりにくい | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1058 | 2026/4/25 16:26 | 高塚町 | 草木が出てとおりにくい | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1059 | 2026/4/25 16:31 | 高塚町 | 草木が出てとおりにくい | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1060 | 2026/4/25 16:40 | 神野新田町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1061 | 2026/4/26 13:04 | 岩屋町 | 草木が出てとおりにくい | 国（名古屋国道事務所）へ依頼 |
| 1062 | 2026/4/26 13:06 | 岩屋町 | 草木が出てとおりにくい | 国（名古屋国道事務所）へ依頼 |
| 1063 | 2026/4/26 13:07 | 大岩町 | 草木が出てとおりにくい | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1137 | 2026/4/28 10:43 | 東岩田3丁目 | ガードレール等の破損 | 豊橋警察署へ依頼 |
| 1147 | 2026/4/28 13:07 | 旭町 | ガードレール等の破損 | 豊橋警察署へ依頼 |
| 1174 | 2026/4/28 16:01 | 高洲町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1183 | 2026/4/29 14:41 | 三ノ輪町 | 段差・凹みがある | 経過観察 |
| 1184 | 2026/4/29 16:02 | 二川町 | 側溝の破損 | 対応中 |
| 1185 | 2026/4/30 7:05 | 吉川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1242 | 2026/4/30 18:00 | 高洲町 | 穴が空いている | 対応済 |