

2026年5月受付分

2026年6月時点

| 番号 | 受付年月日 | 場所 | 要望内容 | 対応状況 |
|------|-----------------|---------|------------|------------------|
| - | - | - | - | - |
| 1342 | 2026/5/1 16:51 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1343 | 2026/5/1 16:53 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1345 | 2026/5/1 17:07 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1347 | 2026/5/3 11:10 | 西七根町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1349 | 2026/5/5 16:47 | 上野町 | 側溝の破損 | 対応中 |
| 1350 | 2026/5/5 17:01 | 春日町1丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1351 | 2026/5/6 11:40 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1352 | 2026/5/6 20:44 | 西幸町 | カーブミラー方向修正 | 対応中 |
| 1354 | 2026/5/7 8:58 | 東田町 | 穴が空いている | 下水道整備課へ依頼 |
| 1366 | 2026/5/7 9:45 | 寺沢町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 1371 | 2026/5/7 9:58 | 寺沢町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 1372 | 2026/5/5 17:01 | 春日町1丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1373 | 2026/5/7 10:00 | 寺沢町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 1456 | 2026/5/8 11:01 | 前田南町2丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1472 | 2026/5/8 14:33 | 神野新田町 | 穴が空いている | 対応中 |
| 1473 | 2026/5/8 14:36 | 神野新田町 | 穴が空いている | 【依頼】 その他機関 |
| 1476 | 2026/5/8 14:54 | 神野新田町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 1487 | 2026/5/10 9:34 | 寺沢町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 1488 | 2026/5/10 14:15 | 栄町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1548 | 2026/5/12 6:13 | 馬見塚町 | ガードレール等の破損 | 対応済 |
| 1566 | 2026/5/12 10:53 | 萱町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 1635 | 2026/5/13 13:59 | 旭町 | 穴が空いている | 土木管理課へ依頼 |

| | | | | |
|------|-----------------|--------|------------|-----------------------|
| 1648 | 2026/5/13 15:56 | 石巻本町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1725 | 2026/5/15 11:05 | 明海町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 1758 | 2026/5/16 12:34 | 佐藤5丁目 | 穴が空いている | 下水道整備課へ依頼 |
| 1759 | 2026/5/17 6:56 | 南大清水町 | 側溝の破損 | 工事対応予定 |
| 1817 | 2026/5/18 13:44 | 牛川町 | 穴が空いている | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 1853 | 2026/5/18 18:29 | 細谷町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1858 | 2026/5/19 8:54 | 飯村北2丁目 | 草木が出てとりにくい | 対応済 |
| 1859 | 2026/5/19 8:54 | 飯村北2丁目 | 草木が出てとりにくい | 対応中 |
| 1894 | 2026/5/20 8:38 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1916 | 2026/5/20 12:36 | 中松山町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 1951 | 2026/5/21 13:20 | 旭町 | ガードレール等の破損 | 豊橋警察署へ依頼 |
| 1953 | 2026/5/21 15:53 | 高師本郷町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 1960 | 2026/5/21 21:00 | 若松町 | 草木が出てとりにくい | 土木管理課へ依頼 |
| 1975 | 2026/5/22 10:50 | 松井町 | 草木が出てとりにくい | 対応済 |
| 1981 | 2026/5/22 12:11 | 萱町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 2001 | 2026/5/22 15:52 | 向草間町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 2003 | 2026/5/22 16:04 | 佐藤5丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 2005 | 2026/5/22 16:24 | 大岩町 | 草木が出てとりにくい | 【依頼】その他機関 |
| 2012 | 2026/5/23 13:37 | 牧野町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 2013 | 2026/5/24 9:52 | 東七根町 | 穴が空いている | 対応済 |
| 2014 | 2026/5/24 9:59 | 下地町 | 穴が空いている | 【対応しない】私有地などで対応できないもの |
| 2015 | 2026/5/24 14:36 | 寺沢町 | 草木が出てとりにくい | 愛知県（東三河建設事務所）へ依頼 |
| 2016 | 2026/5/25 6:59 | 大岩町 | カーブミラー方向修正 | 対応済 |
| 2020 | 2026/5/25 9:32 | 寺沢町 | 草木が出てとりにくい | 土木管理課へ依頼 |
| 2023 | 2026/5/25 10:08 | 小松原町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 2069 | 2026/5/25 17:30 | 西七根町 | 穴が空いている | 対応済 |

| | | | | |
|------|-----------------|---------|-------------|----------------------|
| 2074 | 2026/5/26 9:42 | 寺沢町 | 草木が出てとおりにくい | 土木管理課へ依頼 |
| 2104 | 2026/5/26 15:14 | 石巻西川町 | 穴が空いている | 対応中 |
| 2126 | 2026/5/27 10:25 | 多米東町3丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 2160 | 2026/5/28 8:07 | 佐藤5丁目 | 穴が空いている | 対応済 |
| 2165 | 2026/5/28 9:08 | 中松山町 | 段差・凹みがある | 経過観察 |
| 2209 | 2026/5/28 17:00 | 牛川町 | 穴が空いている | 【対応しない】異常が確認できなかったもの |
| 2210 | 2026/5/29 9:23 | 寺沢町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 2265 | 2026/5/27 10:25 | 多米東町3丁目 | 穴が空いている | 水道管路課へ依頼 |
| 2279 | 2026/5/29 18:51 | 植田町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 2280 | 2026/5/30 8:00 | 牛川薬師町 | 草木が出てとおりにくい | 土木管理課へ依頼 |
| 2281 | 2026/5/30 14:21 | 東細谷町 | 段差・凹みがある | 対応済 |
| 2282 | 2026/5/30 18:36 | 広小路3丁目 | 穴が空いている | 下水道整備課へ依頼 |
| 2283 | 2026/5/31 12:34 | 豊清町 | 側溝の破損 | 対応済 |
| 2284 | 2026/5/31 18:07 | 下地町 | カーブミラー方向修正 | 対応済 |