2026年6月受付分

2026年10月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
2347	2026/6/1 23:09	東細谷町	段差・凹みがある	【対応しない】その他
2377	2026/6/2 12:11	冨士見町	側溝の破損	対応済
2472	2026/6/3 14:09	忠興３丁目	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
2476	2026/6/3 14:33	老津町	草木が出てとおりにくい	対応済
2478	2026/6/3 14:44	芦原町	穴が空いている	対応済
2493	2026/6/3 23:20	大清水町	穴が空いている	【対応しない】私有地などで対応できないもの
2494	2026/6/4 7:45	大清水町	穴が空いている	対応済
2495	2026/6/4 8:22	錦町	カーブミラー方向修正	対応済
2503	2026/6/4 9:44	西小鷹野４丁目	穴が空いている	対応済
2510	2026/6/4 11:18	高師町	側溝の破損	工事対応予定
2521	2026/6/4 13:19	飽海町	穴が空いている	対応済
2523	2026/6/4 13:30	駅前大通２丁目	ガードレール等の破損	土木管理課へ依頼
2550	2026/6/4 15:44	佐藤５丁目	穴が空いている	対応済
2559	2026/6/4 17:31	天伯町	カーブミラー方向修正	対応済
2561	2026/6/4 19:02	下地町	穴が空いている	対応済
2608	2026/6/5 15:08	大崎町	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
2616	2026/6/5 15:36	下地町	穴が空いている	対応済
2622	2026/6/5 16:36	高師本郷町	段差・凹みがある	【対応しない】異常が確認できなかったもの
2627	2026/6/6 5:16	新栄町	穴が空いている	対応済
2628	2026/6/6 6:57	大岩町	草木が出てとおりにくい	国（名古屋国道事務所）へ依頼
2720	2026/6/8 17:40	駅前大通１丁目	側溝の破損	対応済
2742	2026/6/9 10:32	高塚町	草木が出てとおりにくい	【対応しない】私有地などで対応できないもの
2750	2026/6/9 13:29	藤沢町	側溝の破損	【対応しない】その他
2807	2026/6/10 17:05	牛川町	段差・凹みがある	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
2811	2026/6/10 17:24	東赤沢町	穴が空いている	対応済
2812	2026/6/10 19:48	牛川町	ガードレール等の破損	【対応しない】場所・内容が不明なもの
2833	2026/6/11 12:54	大岩町	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
2840	2026/6/11 13:46	今橋町	カーブミラー方向修正	国（名古屋国道事務所）へ依頼

2863	2026/6/11 16:11	老津町	草木が出てとおりにくい	対応済
2869	2026/6/11 19:07	牛川町	穴が空いている	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
2870	2026/6/12 5:42	馬見塚町	ガードレール等の破損	対応中
2930	2026/6/12 19:35	雲谷町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
2931	2026/6/13 18:34	東岩田１丁目	カーブミラー方向修正	対応済
2932	2026/6/14 9:09	下地町５丁目	穴が空いている	対応済
2933	2026/6/14 11:50	三本木町	段差・凹みがある	水道管路課へ依頼
3002	2026/6/15 23:08	牛川通５丁目	側溝の破損	対応済
3029	2026/6/16 11:13	植田町	穴が空いている	対応済
3035	2026/6/16 12:44	冨士見町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3044	2026/6/16 14:23	東細谷町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3054	2026/6/16 16:52	西高師町	穴が空いている	対応済
3055	2026/6/16 16:57	西高師町	段差・凹みがある	【対応しない】私有地などで対応できないもの
3093	2026/6/17 14:44	石巻本町	穴が空いている	対応済
3094	2026/6/17 15:01	杉山町	穴が空いている	対応済
3131	2026/6/18 13:09	旭町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
3163	2026/6/19 8:42	南小池町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3165	2026/6/19 9:00	石巻西川町	穴が空いている	対応済
3192	2026/6/19 13:18	下地町２丁目	穴が空いている	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3213	2026/6/21 19:06	東脇４丁目	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
3239	2026/6/22 14:10	呉服町	段差・凹みがある	対応済
3244	2026/6/22 14:36	青竹町	穴が空いている	対応済
3293	2026/6/23 9:51	曙町	穴が空いている	対応済
3333	2026/6/23 18:51	石巻小野田町	穴が空いている	対応済
3334	2026/6/24 6:24	下地町	草木が出てとおりにくい	対応済
3348	2026/6/24 12:42	牛川薬師町	穴が空いている	対応済
3392	2026/6/25 13:07	旭町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3416	2026/6/25 22:54	井原町	カーブミラー方向修正	対応済
3460	2026/6/27 16:37	高塚町	側溝の破損	対応済
3461	2026/6/27 16:38	高塚町	草木が出てとおりにくい	経過観察
3462	2026/6/28 10:38	大村町	穴が空いている	対応済

3463	2026/6/28 12:19	東幸町	穴が空いている	対応済
3464	2026/6/29 6:42	下地町	穴が空いている	対応済
3465	2026/6/29 7:49	牛川通１丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
3500	2026/6/29 10:21	牛川薬師町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3514	2026/6/29 11:37	牛川薬師町	穴が空いている	対応済
3523	2026/6/29 13:42	大岩町	草木が出てとおりにくい	対応済
3524	2026/6/29 13:54	大岩町	草木が出てとおりにくい	対応済
3564	2026/6/29 16:19	天伯町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3576	2026/6/29 18:18	緑ケ丘２丁目	穴が空いている	対応済
3615	2026/6/30 12:54	寺沢町	穴が空いている	対応済
3616	2026/6/30 13:02	寺沢町	穴が空いている	対応済
3617	2026/6/30 13:07	寺沢町	穴が空いている	対応済
3625	2026/6/30 13:34	東高田町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3635	2026/6/30 14:24	平川本町３丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
3653	2026/6/30 16:02	松井町	カーブミラー方向修正	対応済
3655	2026/6/30 16:10	高師石塚町	穴が空いている	対応済
3659	2026/6/30 17:49	神野新田町	穴が空いている	対応済