

道路側溝のグレーチング蓋の盗難が多発しています

豊橋市内の道路で側溝に設置しているグレーチング蓋
(鉄製格子状の蓋) の盗難が相次いでいます・・・

- ・盗難箇所は、突然大きな穴があいている状態となり、車や歩行者が転落する恐れがあります。大変危険ですので十分注意してください。
- ・今後の対策といたしましては、盗難防止対策を施すとともに道路パトロールの強化を図り警戒に努めてまいります。市民の皆様におかれましても、蓋が無くなっている場所を発見した際は、**道路維持課**または**土木維持事務所**までご連絡をお願いいたします。
- ・今後も市内や近隣市においても同様な事案が発生する恐れがあるため、不審な車や道路脇で不審な人物を見かけた場合は、**警察 (110 番通報)** へ通報していただくようお願いいたします。
- ・市民の皆様のお力添えが事件の解決に繋がります。ご協力をお願いいたします。



道路維持課 維持G 51-2635 / 土木維持事務所 25-8415 ・ 東部出張所 64-5656

問合先 道路維持課 土木維持事務所長 夏目博司 (電話 25-8415)